



# 安全の確立に向けた 職場からの要求改善を実現！

## 羽越線下興屋踏切改善を確認！！

### 9月4日開催申24号2023年度冬期 検証に関する申し入れ団体交渉

8. 羽越線羽前大山～羽前水沢間下興屋踏切における消雪設備の復旧を行うこと。

回答. 下興屋踏切については、消雪設備の改良を検討しているところである。

- ・今期予算がつき9月下旬より工事を行う。
- ・現行の踏切内レールに向けての散水から、車道側の積雪に向けて散水する方法に変更する。

羽越線下興屋踏切は冬期間吹き溜りなどの原因により、踏切内に自動車の立ち往生が発生することがありました。踏切事故発生による安全が脅かされることから東日本ユニオンは消雪設備の復旧を粘り強く要求してきました。交渉で改良することが確認できたことで労働組合の力で安全が確立されました。

これからも東日本ユニオンは職場の声から安全で働きがいを感じられる労働環境の実現を目指します！